
Drift og vedligehold

Rengøring af belysningsarmaturer:

For at få det bedste udbytte af deres lysarmatur, er det være nødvendig at rengøre dem.

- ✓ Alle belysningsarmaturer fra LUMINEX, skal vaskes med et neutralt vaskemiddel (pH 6-9) blandet med lunkent vand.
- ✓ Tør armaturer over med en hårdt opvredet klud eller svamp, der må ikke bruges skuresvampe, eller lign. Det kan lave ridser.
- ✓ Derefter skal armaturet tørres af med rent vand og til sidst med en ren og tør klud.



LUMINEX

Luminex A/S er totaludbyder af
belysnings-løsninger og vores aktiviteter er
rettet mod det professionelle marked.
Filosofien er enkel, kunderne skal have
mulighed for at benytte én og samme
leverandør til totalrådgivning,
planlægning, projektering og
levering af belysningsanlæg.
Netop rollen som rådgivnings- og
samarbejdspartner er væsentlig for os.

Vrøndingvej 7 • 8700 Horsens • 76 26 67 00

Steen Bøgild Paulsen
Salgschef Vest

☎ 20 30 97 12

✉ sbp@luminex.dk